

Freiwillige Feuerwehr Kurort Jonsdorf

Auf der Heide 1b - 02796 Kurort Jonsdorf - Tel. 035844/7992622 - Fax.035844/799623

Dienstanweisung Diensthabender Maschinist

Um den Ordnungsgemäßen Zustand und die Betriebsbereitschaft von Einsatzmitteln und Geräten jederzeit sicherzustellen werden pro Monat 2 Kameraden eingeteilt. Ihre Aufgaben sind in den folgenden Wartungslisten (A, B, C) festgelegt.

Grundsatz

Die Aufgaben sind einmal im Monat auszuführen. Die Durchführung der Aufgaben ist in der Liste (Nachweis über durchgeführte Arbeiten) zu dokumentieren.

Der Dienstplan ist im aktuellen Jahr bis 15.12. durch die beiden gewählten Ausschussmitglieder für das folgende Jahr zu erstellen. Dabei sollen nach Möglichkeit keine Mitglieder eingeteilt werden die bereits andere Aufgaben erfüllen. (Wehrleitung, Jugendwarte)

Es sollen immer 2 Kameraden pro Monat eingeteilt werden. Dabei 1 Maschinist und 1 Kamerad aus der Mannschaft zur Unterstützung.

<u>Aufgaben</u>

Die beiden Kameraden sind im laufenden Monat für folgende Punkte verantwortlich.

- Ordnung und Sauberkeit in der Fahrzeughalle
- Überprüfung der Fahrzeuge und Geräte
- Überprüfung des Notstromgerätes für das Gerätehaus

Die Arbeiten sind in den Listen am Schwarzen Brett und an der Tafel in der Fahrzeughalle zu dokumentieren. Entdeckte Mängel sind beim Gerätewart sowie Wehrleiter anzuzeigen.

Die im jeweiligen Monat Diensthabenden Maschinisten haben Einsatzbereitschaft an besonderen Feiertagen, wie: Himmelfahrt, Weihnachtsfeiertage, Silvester.

Kann jemand seinem Dienst nicht nachkommen ist eigenständig für Vertretung zu sorgen.

Diese Dienstanweisung tritt mit Wirkung vom 01.12.2021 in Kraft.

Wehrleiter

Uwe Stephan